

Mantenere l'effetto a vista del ferro nero SUPERFICI VERTICALI



Il ciclo è composto da 2 prodotti e la finitura può essere **OPACA - SATINATA o LUCIDA**

OWATROL OIL
18 mq/lit



OXID VERNIS
18 mq/lit



DISPONIBILE
OPACO - SATINATO - LUCIDO

Mantenere l'effetto a vista del ferro nero SUPERFICI VERTICALI

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Pulire accuratamente la superficie con uno straccio imbevuto di acetone o alcool denaturato, cambiandolo o utilizzandolo in parte fino a quando la superficie non rilascia più residui di sporco.

● APPLICARE IL PRIMER **OWATROL OIL**

1. Sulla superficie pulita e completamente asciutta applicare **OWATROL-OIL**. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l'intera superficie, evitando di creare troppo spessore (applicarne un velo).
2. Dopo l'asciugatura (24/72h) la superficie deve apparire uniformemente satinata/lucida.

● PROTEGGERE L'EFFETTO CON **OXID VERNIS**

1. Applicare una prima mano di **OXID VERNIS** e lasciare asciugare per 24 ore.
2. Carteggiare leggermente con grana 280 e pulire accuratamente il supporto.
3. Applicare una seconda mano di **OXID VERNIS** e lasciare asciugare per 24 ore.

● MANUTENZIONE

1. Carteggiare la superficie con abrasivo grana 280 e pulire adeguatamente il supporto.
2. Applicare una prima mano di **OXID VERNIS** diluito con un 25% di **OWATROL-OIL**. Lasciar asciugare per un tempo compreso tra 24 e 48 ore.
3. Applicare una seconda mano di **OXID VERNIS**.

● NOTA

Aggiungendo Owatrol OIL a OXID VERNIS, si ottiene una stesura del prodotto più agevole e nello stesso tempo si garantisce a OXID VERNIS una maggiore flessibilità, riducendo al minimo il rischio di crepe e sfogliature.

OWATROL OIL
18 mq/lt



OXID VERNIS
18 mq/lt



DISPONIBILE
OPACO - SATINATO - LUCIDO

Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata