

Come mascherare le lavorazioni e le saldature su acciaio e ferro nero



**SOLO PER
INTERNI**

✓ **Il ciclo è composto da 2 prodotti**



Essiccazione:
30 minuti



Resa:
40/70 gr/m²



Essiccazione:
24 ore



Resa:
± 18 m²/L

Come mascherare le lavorazioni e le saldature su acciaio e ferro nero

COME APPLICARE

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente la superficie con uno straccio imbevuto di acetone o alcool denaturato, cambiandolo o utilizzandolo in parte fino a quando la superficie non rilascia più residui di sporco.


● APPLICAZIONE PATINA SCURA PER LAMIERA

Il prodotto è pronto all'uso; applicare a pennello, se necessario in più mani, attendendo l'asciugatura completa tra una mano e l'altra. Successivamente strofinare con un panno per uniformare la mascheratura. A lavoro terminato lasciare asciugare 24 ore prima di applicare il protettivo antiruggine Owatrol Oil.

● APPLICAZIONE PROTETTIVO OWATROL OIL

Sulla superficie pulita e completamente asciutta applicare **OWATROL-OIL**. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l'intera superficie, evitando di creare troppo spessore (applicarne un velo). Dopo l'asciugatura (24/72h) la superficie deve apparire uniformemente satinata/lucida.

Nota: Se la superficie è orizzontale o calpestabile (scale, tavoli, ...) si consiglia per una maggiore protezione l'applicazione di **Owatrol Floor Vernis** dopo la completa asciugatura di **Owatrol Oil**.



ATTREZZI CONSIGLIATI PER L'APPLICAZIONE DI OWATROL OIL

Pennello: [Linea Xpaint S](#)

Rullo: [s.561 SILK](#)

Rullotto: [s.561 KLIS](#)

Mini rullo: [s.561 KLIS](#)

In base alla dimensione del supporto scegliere la misura più adatta.



Si evidenzia che la presente guida tecnica, fornita gratuitamente ha valore puramente indicativo I consigli ivi riportati frutto della nostra migliore esperienza costituiscono un valido apporto alla professionalità di ogni singolo applicatore il quale è comunque tenuto ad approfondire/esaminare con il committente la specifica problematica da risolvere rimanendo libero di adottare tecniche diverse. In ogni caso non essendo possibile per il Pennellificio Bulova srl verificare la corretta applicazione dei prodotti secondo le prescrizioni consigliate ogni responsabilità relativa ad un risultato difforme alle aspettative ricadrà esclusivamente sull'applicatore stesso. Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alle schede tecniche aggiornate